

Thermometre Digital de Poche

Pocket Digital Thermometer

BUTTON FUNCTIONS : Not to use inside the oven

FUNKTIONSTASTEN : Nicht im Ofen messen

FONCTION DES TOUCHES : Ne pas utiliser à l'intérieur du four

FUNCIONES DE LOS BOTONES : No mede en el horno

ENGLISH

SPECIFICATIONS:

- Accuracy : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2^{\circ}\text{F}$ between -22 $+302^{\circ}\text{F}$ / -30 $+150^{\circ}\text{C}$
otherwise $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 4^{\circ}\text{F}$
- Battery : 1.5 Volt x1
- Automatic power off after 1 hour

OPERATION:

1. Press (ON/OFF) to switch ON.
2. Probe into test substance = 50mm (2").
3. Press (Max/Min) to visualize max/min temperature.
4. Press (ON/OFF) again to switch OFF.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN:

- Genauigkeit : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2^{\circ}\text{F}$ zwischen -22 $+302^{\circ}\text{F}$ / -30 $+150^{\circ}\text{C}$
sonst $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 4^{\circ}\text{F}$
- Batterie : 1.5 Volt x1
- Automatische abschaltung nach 1 stunde

BETRIEB:

1. Betätigen Sie (ON/OFF), um das Gerät einzuschalten.
2. Führen Sie die Sonde in die zu messende Substanz ein = 50mm (2 Zoll).
3. Betätigen Sie (Max/Min) um den gemessenen max/min.
4. Betätigen Sie ON/OFF nochmals, um das Gerät auszuschalten.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES:

- Exactitud : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2^{\circ}\text{F}$ entre -22 $+302^{\circ}\text{F}$ / -30 $+150^{\circ}\text{C}$
de otra manera $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 4^{\circ}\text{F}$
- Pilas : 1.5 Volt x1
- Desconexion automatica tras 1 hora

FUNCIONAMIENTO:

1. Presione (ON/OFF) para encender.
2. Coloque dentro de la sustancia de prueba = 50mm(2").
3. Presione (Max/Min) para mantener la lectura Max/Min.
4. Presione (ON/OFF) nuevamente para apagar.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Précision : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2^{\circ}\text{F}$ entre -22 $+302^{\circ}\text{F}$ / -30 $+150^{\circ}\text{C}$
sinon $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 4^{\circ}\text{F}$
- Pile: 1 pile de 1.5 Volt
- Arrêt Automatique 1 heure plus tard.

FONCTIONNEMENT:

1. Appuyer sur (ON/OFF) pour le mettre en marche.
2. Engager le thermomètre dans l'endroit à sonder = 50mm (2").
3. Appuyer sur (Max/Min) pour afficher la température Max/Min
4. Réappuyer sur (ON/OFF) pour arrêter le thermomètre.