



11

FR	Sonde 50 48																		
	Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'appareil de mesure.																		
Attention	⚠ Risque de blessures corporelles Les composants en verre risquent de casser. Manipulez-les soigneusement pour ne pas vous couper.																		
	⚠ Risque d'exposition chimique. Reportez-vous aux fiches techniques de sécurité des matériaux (MSDS) pour connaître les protocoles de sécurité.																		
Introduction	Cette sonde est la combinaison d'une électrode remplie de gel et d'une sonde de température intégrée permettant de mesurer le pH, le potentiel d'oxydoréduction et la conductivité dans le traitement de l'eau, les applications galvaniques et l'entretien de piscines.																		
Données techniques	<table border="1"> <tr><td>Range</td><td>0 à 14 pH; ± 2 000 mV; 20 µS/cm à 300 mS/cm</td></tr> <tr><td>Junction</td><td>Céramique</td></tr> <tr><td>Reference</td><td>Ag/AgCl</td></tr> <tr><td>Temperature</td><td>Pt1000</td></tr> <tr><td>Electrodes</td><td>EC, ORP : platin</td></tr> <tr><td>Minimum depth</td><td>10 mm (0.4 po)</td></tr> <tr><td>Operating temp</td><td>0-80 °C (32-176 °F)</td></tr> <tr><td>Limits</td><td>Colloïdes, HF</td></tr> <tr><td>Connector type</td><td>MP-8</td></tr> </table>	Range	0 à 14 pH; ± 2 000 mV; 20 µS/cm à 300 mS/cm	Junction	Céramique	Reference	Ag/AgCl	Temperature	Pt1000	Electrodes	EC, ORP : platin	Minimum depth	10 mm (0.4 po)	Operating temp	0-80 °C (32-176 °F)	Limits	Colloïdes, HF	Connector type	MP-8
Range	0 à 14 pH; ± 2 000 mV; 20 µS/cm à 300 mS/cm																		
Junction	Céramique																		
Reference	Ag/AgCl																		
Temperature	Pt1000																		
Electrodes	EC, ORP : platin																		
Minimum depth	10 mm (0.4 po)																		
Operating temp	0-80 °C (32-176 °F)																		
Limits	Colloïdes, HF																		
Connector type	MP-8																		
Préparation	Première utilisation : placez la sonde dans l'éthanol pendant 15 sec. Rincez à l'eau déminéralisée.																		
Branchement de la sonde	⚠ Ne tournez pas ou ne tordez pas le connecteur de la sonde.																		
1 Etalonnage	⚠ Lorsque la sonde est immergée, la présence de bulles d'air en dessous de sa pointe peut entraîner une lenteur de la stabilisation ou une erreur de mesure. Si des bulles sont présentes, agitez doucement la sonde jusqu'à ce qu'elles disparaissent.																		
	Pour l'etalonnage de pH en 1 ou 2 points : appuyez sur ✓ après 1 ou 2 étalons.																		
	Pour la conductivité, utilisez un étalonnage en 1 point et sélectionnez l'étalon le plus proche de la plage de mesure attendue.																		
2 Measurement data	Continuer : appuyez sur ✓ 2 fois.																		
	Modification du paramètre : appuyez longuement sur ✓ pendant la stabilisation.																		
Maintenance et stockage	Maintenage : laissez tremper la sonde dans une solution de nettoyage. Rincez à l'eau déminéralisée.																		
	Hydratation : laissez tremper la sonde sèche dans une solution de HCl diluée pendant plusieurs heures.																		
	Stockage : placez la sonde dans la protection avec la conductivité standard à 1413 µS/cm.																		
Dépannage	Assurez-vous d'utiliser le type de sonde correct. Ne tenez pas les tubes à la main pour éviter les changements de température.																		
Garantie	6 mois uniquement pour les défauts de fabrication. Les dommages liés à l'utilisation ne sont pas couverts.																		

DE**ES****PT****EN****CS****NL****DA**

DOC012.98.90304

FR	Sonde 50 48																		
	Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'appareil de mesure.																		
Attention	⚠ Risque de blessures corporelles Les composants en verre risquent de casser. Manipulez-les soigneusement pour ne pas vous couper.																		
	⚠ Risque d'exposition chimique. Reportez-vous aux fiches techniques de sécurité des matériaux (MSDS) pour connaître les protocoles de sécurité.																		
Introduction	Cette sonde est la combinaison d'une électrode remplie de gel et d'une sonde de température intégrée permettant de mesurer le pH, le potentiel d'oxydoréduction et la conductivité dans le traitement de l'eau, les applications galvaniques et l'entretien de piscines.																		
Données techniques	<table border="1"> <tr><td>Range</td><td>0 à 14 pH; ± 2 000 mV; 20 µS/cm à 300 mS/cm</td></tr> <tr><td>Junction</td><td>Céramique</td></tr> <tr><td>Reference</td><td>Ag/AgCl</td></tr> <tr><td>Temperature</td><td>Pt1000</td></tr> <tr><td>Electrodes</td><td>EC, ORP : platin</td></tr> <tr><td>Minimum depth</td><td>10 mm (0.4 po)</td></tr> <tr><td>Operating temp</td><td>0-80 °C (32-176 °F)</td></tr> <tr><td>Limits</td><td>Colloïdes, HF</td></tr> <tr><td>Connector type</td><td>MP-8</td></tr> </table>	Range	0 à 14 pH; ± 2 000 mV; 20 µS/cm à 300 mS/cm	Junction	Céramique	Reference	Ag/AgCl	Temperature	Pt1000	Electrodes	EC, ORP : platin	Minimum depth	10 mm (0.4 po)	Operating temp	0-80 °C (32-176 °F)	Limits	Colloïdes, HF	Connector type	MP-8
Range	0 à 14 pH; ± 2 000 mV; 20 µS/cm à 300 mS/cm																		
Junction	Céramique																		
Reference	Ag/AgCl																		
Temperature	Pt1000																		
Electrodes	EC, ORP : platin																		
Minimum depth	10 mm (0.4 po)																		
Operating temp	0-80 °C (32-176 °F)																		
Limits	Colloïdes, HF																		
Connector type	MP-8																		
Préparation	Première utilisation : placez la sonde dans l'éthanol pendant 15 sec. Rincez à l'eau déminéralisée.																		
Branchement de la sonde	⚠ Ne tournez pas ou ne tordez pas le connecteur de la sonde.																		
1 Etalonnage	⚠ Lorsque la sonde est immergée, la présence de bulles d'air en dessous de sa pointe peut entraîner une lenteur de la stabilisation ou une erreur de mesure. Si des bulles sont présentes, agitez doucement la sonde jusqu'à ce qu'elles disparaissent.																		
	Pour l'etalonnage de pH en 1 ou 2 points : appuyez sur ✓ après 1 ou 2 étalons.																		
	Pour la conductivité, utilisez un étalonnage en 1 point et sélectionnez l'étalon le plus proche de la plage de mesure attendue.																		
2 Measurement data	Continuer : appuyez sur ✓ 2 fois.																		
	Modification du paramètre : appuyez longuement sur ✓ pendant la stabilisation.																		
Maintenance et stockage	Maintenage : laissez tremper la sonde dans une solution de nettoyage. Rincez à l'eau déminéralisée.																		
	Hydratation : laissez tremper la sonde sèche dans une solution de HCl diluée pendant plusieurs heures.																		
	Stockage : placez la sonde dans la protection avec la conductivité standard à 1413 µS/cm.																		
Dépannage	Assurez-vous d'utiliser le type de sonde correct. Ne tenez pas les tubes à la main pour éviter les changements de température.																		
Garantie	6 mois uniquement pour les défauts de fabrication. Les dommages liés à l'utilisation ne sont pas couverts.																		

ES**PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES****PT****EN****CS****NL****DA****FR****DE****ES**

Sonda 50 48
Zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia pomiarowego, aby uzyskać więcej informacji.

UWAGA

⚠️ Zagrożenie uszkodzenia ciała. Elementy szkłane mogą ulec stłuczeniu. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć skaleczzeń.

⚠️ Narażenie na działanie substancji chemicznych. Protokoły warunków bezpieczeństwa można znaleźć w aktualnych kartach charakterystyki (MSDS) materiałów.

Wprowadzenie

Ta sonda składa się z elektrody wypełnionej żelazem i wbudowanego czujnika temperatury do pomiarów pH, ORP i przewodności w udzieleniu wodzie, zastosowanych galwanicznych i utrzymywanych basenów.

Informacje techniczne

Range	0 - 14 pH; ± 2000 mV; 20 µS/cm - 300 mS/cm
Junction	ceramiczna
Reference	Ag/AgCl
Temperatuur	Pt 1000
Electrodes	EC, ORP: platynowa
Minimum depth	10 mm (0,4")
Operating temp	0-80 °C (32-176 °F)
Limits	Kolloidalny, HF
Connector type	MP-8

Przygotowanie

Podczas pierwszego użycia: wypłukać sondę alkoholem etylowym przez 15 s. Wypłukać wodą deionizowaną.

Podłączenie sondy**UWAGA**

⚠️ Nie obracaj ani skręca złącza sondy.

1 Kalibracja**UWAGA**

⚠️ Pecherzyki powietrza znajdujące się pod koniówką zanurzonej sondy mogą spowalniać stabilizację lub być przyczyną błędnych pomiarów. Należy wtedy delikatnie potrząsać sondą, aż wszystkie pecherzyki zostaną usunięte.

W przypadku 1-lub 2-punktowej kalibracji pH: naciśnij ✓ po 1 lub 2 pomiarach wzorcowych.

W przypadku przewodności użyc 1-punktowej kalibracji i wybrać standard najbliższy oczekiwaniu zakresowi pomiaru.

2 Pomiar

Praca ciągła: naciśnij ✓ 2 razy.

Zmiana parametru: naciśnij i przytrzymaj ✓ podczas stabilizacji.

Konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie: zanurzyć sondę w roztworze do czyszczenia. Starannie wypłukać wodą deionizowaną.

Nawadnianie: zanurzyć suchą sondę w rozcierczonym roztworze HCl na kilka godzin.

Przechowywanie: umieści sondę w pojemniku ochronnym z roztworem wzorcowym o przewodności 1413 µS/cm.

Rozwiązywanie problemów

Upewnij się, że została użyta prawidłowa sonda. Nie trzymaj rurek ręka, aby zapobiec zmianom temperatury.

Gwarancja

6 miesięcy gwarancji wyłącznie na wady producyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstacych w wyniku użycowania.

50 48, elektrod

I användarhandboken till mätaren finns mer information.

Var försiktig

⚠️ Risk för personskada. Glasdelarna kan gå sönder. Hantera varan fört att undvika skärskär.

⚠️ Risk för kemikalieexponering. I de aktuella materialsäkerhetsdatabladet (MSDS) finns säkerhetsprotokoll.

Inledning

Den här elektroden är en gelfällt kombinationselektrod med intern temperaturavtagare för pH- och ORP- och konduktivitetsmångard vid vattenrenning och basängunderhåll samt galvaniseringstillämpningar.

Teknisk information

Range	0 till 14 pH; ± 2000 mV; 20 µS/cm till 300 mS/cm
Junction	ceramiczna
Reference	Ag/AgCl
Temperatuur	Pt 1000
Electrodes	EC, ORP: platynowa
Minimum depth	10 mm (0,4")
Operating temp	0-80 °C (32-176 °F)
Limits	Kolloidalny, HF
Connector type	MP-8

Förberedelse

Vid användning första gången: Låt elektroden i etanol i 15 s. Skölj med avioniserat vatten.

Anslut elektroden**Var försiktig**

⚠️ Vrid eller böj inte på elektrodanslutningen.

1 Kalibrering**Var försiktig**

⚠️ Om det förekommer luftbubblor under elektrodspetsen när elektroden sänks ned kan det leda till långsam stabilisering eller måttfel. Om det förekommer bubbler skakar du elektroden försiktigt tills bubblorna försvinner.

För 1 eller 2 punkters pH-kalibrering: tryck på ✓ efter 1 eller 2 standarder.

För konduktivitet, använd 1-punktskalibrering och välj den standard som är närmast det förväntade mätintervallet.

2 Mätning

Kontinuerlig: tryck på ✓ 2 gånger.

Ändra parameter: tryck och håll nere ✓ under stabiliseringen.

Underhåll och förvaring

Rengöring: sänk ned elektroden i en rengöringslösning. Skölj med avioniserat vatten.

Hidrering: håll den torra elektroden nedräkt i HCl-lösning under flera timmar.

Förvaring: Placerar elektroden i skyddet med konduktivitetsstandarden på 1413 µS/cm.

Felsökning

Kontrollera att rätt elektrotyp används. Håll inte i rörelse med händerna - temperaturen kan ändras.

Garanti

6 månader, endast för tillverkningsfel. Skada från användning täcks inte.

Anturi 50 48

Lisätietoja on mittarin käytöoppaassa.

VAROTIMI

⚠️ Henkilövahinkojen vaara. Lasiosat voivat rikkoutua. Käsitele varoen, jotta et loukkautauda.

⚠️ Risk för kemikalieexponering. I de aktuella materialsäkerhetsdatabladet (MSDS) finns säkerhetsprotokoll.

Inledning

Tämä anturi on geelitytteenen yhdistelmäelektrodi, jossa on sisäistämällä lämpötila-anturi vedenkäsitellyssä, galvanisissa soveltuissä ja uima-altaiden huollossa tarvittavina pH-, ORP- ja johtokykymittauksiin.

Tekniset tiedot

Range	0 pH 14; ± 2000 mV; 20 µS/cm 300 mS/cm
Junction	Keraaminen
Reference	Ag/AgCl
Temperature	Pt 1000
Electrodes	EC, ORP: platina
Minimum depth	10 mm (0,4 tum)
Operating temp	0-80 °C (32-176 °F)
Limits	Kolloidit, fluorivety
Connector type	MP-8

Valmistelu

Ensimmäinen käyttökerä: upota anturi etanolin 15 sekunnissa. Huuhtele deionisoidulla vedellä.

Anturin kytkeminen**VAROTIMI**

⚠️ Älä käännä tai kierrä anturin liitintä.

1 Kalibrointi**VAROTIMI**

⚠️ Anturin kärjen alle voi muodostua upottuessa ilmakuolia, joka saatavat hidastaan stabiltoimintai tai aiheuttaa mittausvirheitä. Jos ilmakuolia havaitaan, ravista anturia kevyesti, kunnes kuplat poistuvat.

1- tai 2-pistekalibrointi: paina painiketta ✓ 1 tai 2 standardin jälein.

Käytä johtokykymittauksissa 1-pistekalibrointia ja valitse standardi, joka on lähinnä haluttua mittausalueita.

2 Mittaus

Jatkuva: paina painiketta ✓ 2 kertaa.

Parametriin muuttaminen: pidä painiketta ✓ painettuna vaakaутукseen ajan.

Huolto ja varastointi

Puhdistaminen: liota anturia puhdistusliuoksessa. Huuhtele deionisoidulla vedellä.

Kostuttaminen: liota kuivaa anturia laimennettuna suolahappoliuoksessa (HCl) muutama tunti.

Säälyttäminen: upota anturi suojuksessa johtokykystandardiin (1413 µS/cm).

Vianmäärittäys

Varmista, että käytössä on oikeanlainen anturityyppi. Älä pidä käsisi inni anturista, jotta lämpötila ei muutu.

Takuu

6 kk vain valmistusviikon osalta. Takuu ei kata käytöstä aiheutuvia vaurioita.

50 48 Sonda

Za povече информация направете справка в Ръководството за потребителя на измервателния уред.

VIMJÁZAT

⚠️ Személyi sérelmes veszély. Az üvegből készült alkotórészek törekednek. A vágási sérelmekkel erőkelesen óvatosan kezelje.

⚠️ Opatnosť o hranenjane. Стъклени компоненти може да се слупнат. Възделайте внимателно, за да не се порежете.

⚠️ Opatnosť o chemicka eksplozie. Za informacia относно протокопите по безопасност, разделяйте изложението на настоящите листи с данни за безопасност (MSDS).

Bevezetés

Tazi sonda predstavuje súčetanie otvápaným s gelom elektrodom s vgradeným senzorom pH, ORP a teplotou a zároveň má využitie pre merať vodivosť.

Műszaki adatok

Range	0-14 pH; ± 2000 mV; 20 µS/cm - 300 mS/cm
Junction	Kerámica
Reference	Ag/AgCl
Temperature	Pt 1000
Electrodes	EC, ORP: platina
Minimum depth	10 mm (0,4 in.)
Operating temp	0-80 °C (32-176 °F)
Limits	Kolloid, fluorivety
Connector type	MP-8

Elokészítet

Első használattal: Helyezze a sondát 15 másodpercbe etanolba, majd öblítse deionizált vizet.

A szonda csatlakoztatása**VIGYÁZAT**

⚠️ Ne fordítsa vagy csavarja el a szonda csatlakozóját.

1 Kalibráció**VIGYÁZ**